PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-308935

(43) Date of publication of application: 21.12.1990

(51)Int.CI.

F02D 29/02 F02N 11/04

(21)Application number: 01-130365

(71)Applicant: MAZDA MOTOR CORP.

(22)Date of filing:

23.05.1989

(72)Inventor: TAWARA YOSHITAKA **UCHIDA HIROYASU**


ODA MASAAKI

MATSUMOTO TOKUICHI

(54) ENGINE CONTROL DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To supply a current to an electrical drive means by way of a change- over means by connecting a battery to the changeover means bypassing a voltage boosting means which has failed. CONSTITUTION: When a voltage boosting chopper 4b in a main circuit section 4 normally operates, a control unit 6 turns on a key switch 7 so as to allow the voltage boosting chopper 4b to boost a current from a battery 9, which is then fed to an electrical drive means 30 by way of an inverter 4a which is a change-over means for changing the direction of current flow. When a failure detecting means 22 detects a failure of the voltage boosting chopper 4b from its boosted voltage, a connection changing and controlling means 23 turns on a relay in a bypass line so as to connect the battery 9 to an inverter 4a while the voltage boosting chopper 4a being bypassed, and accordingly, power is fed to the electrical drive means 30 by no way of the voltage boosting chopper 4b. Thus, even though a voltage boosting means fails, power may be fed to the electrical drive means, thereby the application of a torque can be made for an engine.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

. [Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP) ·

① 特許出願公開

[®] 公開特許公報(A) 平2-308935

®Int. Cl. ⁸

識別配号

庁内整理番号.

❷公開 平成 2年(1990)12月21日

F 02 D 29/02 F 02 N 11/04 D 7713-3G 8511-3G

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全16頁)

会発明の名称

エンジンの制御装置

花艺

②特 願 平1−130365

❷出 願 平1(1989)5月23日

@発 明 者

田原

H

良隆

広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッダ株式会社内

何発 明 者

内田

浩 康

広島県安芸郡府中町新地3番1号・マッダ株式会社内

@発 明 者 -

政 明

広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッダ株式会社内 広島県安芸郡府中町新地3番1号 マッダ株式会社内

⑦発 明 者 松 本 徳 一 ⑦出 願 人 マッダ株式会社

広島県安芸郡府中町新地3番1号

四代 理 人 并理士 小谷 悦司

外2名

卵 積 書

1. 発明の名称

エンジンの制御装置

2. 特許請求の範囲

3. 発明の詳報な説明

? (産業上の利用分野)

1

回路とを借え、この通路制御回路に電圧昇圧手段 と低級の方向の切換手段とが設けられているエン シンの制御装置に関するものである。

(往来の技術)

世来、例えば、特公昭61-5·4949局公報 に示されるように、エンジンに対して正または負 のトルクを与える常気駆動手段としての本体と、 これに対する通常制御回路とを借え、モータと死 電機とに使い分けることができるようにした電気 装置が知られている。すなわちこの装置は、クラ ンク軸に取付けられた回転界磁極と、これを励歌 するフィールドコイルと、エンジン本体に囚定さ れたステータコアおよびこれに巻かれた三根のス テータコイルとで裝置本体を製成するとともに、 上記フィールドコイルおよびステータコイルに対 してそれぞれ通常を制御する回路を伝え、ステー タコイルに対する盗電制節回路に、3 対のトラン ジスタ客で構成されてステータコイルに供給する 電流の方向を切換えるようにした切換手段を設け ている。そして、エンジン始動時には、フィール

- 2 -

ドコイルおよびステータコイルに電佐を変し、かったの方式を上記切換手段によって制御することにより、エンジンにトルクを与えるモータ(スタータ)として使用し、蛤敷後はステータコイルへの適電を停止して発電機として使用するようにしている。

なお、上記公報に開示された発明では、上記電 気装置をエンジン始動時にのみモータ状態にして いるが、このほかに例えば加速時にモータ状態と してエンジンにトルクを与えることにより加速性 を高める等、要求に応じて各種の速転状態でエン ジンに対してトルクを与えるようにしたものも考 えられている。

また、この種の装置において、モータ状態としたときに容易に大きなトルクを得ることができるようにするため、上記切換手段が設けられている必定制が回路の入力器に、トランジスタ等を用いた電圧昇圧手段を設け、この電圧昇圧手段により、この電圧昇圧手段を設け、この電圧昇圧手段によりのステリ電圧を所定電圧にまで着めた上で、この

- 3 -

駆動手段と、この電気駆動手段に対する透電制御 回路とを確え、この道電制御田田子段とある 定電圧に昇圧する電電気を動手を に昇圧を発生される電気を動手を に引きるでは、ないでは、 対するないのが、 はいったのが、 はいったのに、 にいったのに、 にいったい。 にいると、 にいる、 にいる。 にいる、 にいる、 にいる。 にいる、 にいる、 にいる。 にいる。

(作用)

上記の構成によると、上記電圧昇圧手段が正常なときは、この電圧昇圧手段から上記切換手段を通して供給される電流により電気駆動手段がトルク付与状態に作動され、一方、上記電圧昇圧手段が放降したときは、電圧昇圧手段をパイパスしてパッテリが上記切換手段に接続されることにより、この数障時にも電気駆動手段への電流の供給が可能な状態となる。

電圧昇圧手段からの電波を上記切換手段を通して 電気駆動手段(電気装置本体)に供給するように したものもある。

(発明が解決しようとする課題)

ところで、上記のように超気駆動手段に対する 通常制御回路に電圧昇圧手段と電流方向の切換手 段とを設けた場合に、上配電圧昇圧手段に断線や 業子被損等の故障が生じると、上記切換手段が正 常であっても、電気駆動手段に留焼が供給されな であっても、電気駆動手段に留焼が供給されな であるため、エンジンに対するトルク付与ができ なくなる等の問題が残されていた。

本発明はこのような事情に監み、電気超動手段に対する通電制御回路に設けられた昇圧手段が故障したときにも、電波方向の切換手段を通して選気服動装置に電流を供給することができ、トルク付与等の制御を行なうことができるエンジンの制御装置を提供するものである。

【雑題を解決するための手段】

本発明は上記のような目的を達成するため、エンジンに対して正または負のトルクを与える電気

- 4 -

〔実施例〕

本発明の実施例を図面に基づいて説明する。 第1図はエンジンの制御装置全体の観略を示し、

この図において、1はエンラン、2はエンジン1 の出力性にクラッチを介して接続された変数機、 3は発電機とモータとを兼ねる電気装置である。 この電気装置3は、エンジンに対して正まだは負 のトルクを与える電気駆動手段としての本体30 と、これに対する通電制弾回路としての主回路部 4および界班コントローラ5により構成されてい る。上記電気装置本体30は、フィールドコア3 1、フィールドコイル32、ポールコア33a. 336、ステータコア34、ステータコイル35 等からなっている。また、主国路郎4および界船 コントローラ5は、コンドロールユニット6から の制御信号を受けてそれぞれ上記ステータコイル 35およびフィールドコイル32に対する盗電を 劉御する。上記主回路部 4 には、パッテリ盤圧を 所定電圧に昇圧する昇圧チョッパ4b(常圧昇圧 手段)と、この電圧昇圧手段から供給される電流

のステータコイル35に対する流れ方向を切換えるインパータ4 a (切換手段)が含まれている。

上記コントロールユニット 6 および主回路部 4 は、イグニッションスイッチ 7 a およびスタータスイッチ 7 b を含むキースイッチ 7 とリレー 8 とが組込まれた回路を介し、バッテリ 9 に接続されている。

上記コントロールユニット 6 は、上記各センサ、 スイッチからの信号に基づいて主回路部4および

出性体を介して結合され、これらポールコア33 a.3 bにより回転界磁板が構成されている。ポールコア33 a.3 bの任力の内側には、配置されためのフィール32 は、エンジ 付けっている。また、ポールコア3 a.3 bに対応するように配置されたステータコア34に、ビリン・W相)の分布としたステータコイル35が取付けられている。

この電気装配本体3 D は、フィールドコイル3 2 に電流が弦されると、ボールコア3 3 a . 3 3 b が励品されて S 後と N 極とが交互に並ぶ状態と なり、この状態でステータコイル3 5 にように対して ス/2 の つ 位担差をもった 世界を生じさせるように 新知され た 世流が 流されたときにモータとして 慢き、また、ステータコイル3 5 への遊電が切られたときには

第2因は上記電気装置本体3 Oの構造の具体得を示している。この図において、エンジンの出力能1 a に取付けられたフライホイール3 6 の外現には等国際の爪部を有するポールコア3 3 a c が設けられ、このポールコア3 3 a c c た た 放致の爪部を有するもう一方のポールコア3 3 b が非

- 8 -

ポールコア33 a、33 bの回転に伴ってステータコイル35に誘導起電気が発生することにより 発電機(オールタネータ)として軽く。

第3回は電気装置3の主国路部4および界限コントローラ5の国路構成を示している。

- 10 -

が制御され、U、V、W各相のステータ環境が制 製される。一方、発電機として使用されるときは、 上記各MOS・FET40a~401が非導通に 保たれ、ステータに生じる誘導起電池がダイオー ド41a~411で整策されてバッテリタに充電 されるようになっている。

上記昇圧チョッパ4bは、一対のトランジスタ
(MOS・FET) 45 a. 45 bと、その各々と並列に接続されたダイオード46 a. 46 bを有し、一対のMOS・FET 45 a. 45 bgがリアクトル47を介してパッテリ9に接続されており、さらに昇圧チョッパ4bには平滑コンデンサ48が接続されている。そして、電気装置3がモータとして使用されるときに、ゲートアンプ49に与えられる信号(C1. C2)に応じたゲート電圧によりMOS・FET 45 a. 45 bの遊話状態が観響されることにより、パッテリ電圧が所定電圧VC(例えば33 V)にまで昇圧されるようになっている。

上記名ゲートアンプ42~44、49は入力が

PU61と、メモリとしてのROM62およびRAM63と、各種入力を処理するための故形整形 巻64、ディラタルバッファー65、入力ボート 66、アナログバッファー67およびA/D変換 器68と、時刻計制用のフリーランニングカウン タ(FRC)69と、第1乃至第7のプログラム タイマ(PTM1~PTM7タイマ)71~77 と、出力ポート78、79と、出力バッファー8 Oとを備えている。

基準位置センサ11および角度センサ12からの各信号は上配数形型形器64により整形され、その基準位置信号Gおよび角度信号NEはそれぞれインタラフト信号としてCPU61に送られる。第5回に示すように、上記基準位置信号Gは4サイクルエンジンの1サイクルである720°CA信に、別えば特定気質のATDC9。5°CAで与えられ、また上記角度信号NEは1°CA信に与えられるようになっている。

スタータスイッチ 7 り、クラッチスイッチ 1 7 およびニュートラルスイッチ 1 8 からディジタル

レレベルのとき通知される。

さらにこの主回路部4に対し、昇圧チョッパ4 りをパイパスしてインパータ4 a とパッテリ9を 鉄鉄するパイパスライン4 c と、このパイパスライン4 c を新続するリレー4 d とが設けられており、通常時はパイパスライン4 c がオフとなった。 いる。そして、第1回中に示したコントロールコニット6の接続変更制御手段23によって与えられる制御信号(R)に応じてリレー4 d が作動したときに、パイパスライン4 c がオンとなる。

また、界型コントローラ5は、電気装置本体3 0のフィールドコイル32に接続されるトランジスタ51およびダイオード52と、トランジスタ 51のペースに接続されたペースアンプ53とを 備え、ペースアンプ53に与えられる信号(F) に応じてフィールド電流をコントロールするよう になっている。上記ペースアンプ53は入力がH レベルのとき遊覧される。

第4回はコントロールコニット6の内部構成を示している。このコントロールユニット6は、C

パッファー65を終た各包号ST、CU、NTは入力ポート66によって入力される。またスロットル関政センサ17によって輸出されるスロットル関政TA、昇圧チョッパ4bの昇圧電圧VCおよびパッテリ電圧VBはアナログパッファー67を並てA/D変換器68によりディジタル信号に変換され、入力される。

上記主回路部4のインパータ4 a を初御する信息(U1.0 U2. V1. V2. W1. W2) は、PTM1~PTM6タイマ71~76から出力パッファー80を介して出力される。これらのタイマ71~76は、そのゲートが出力ポート78のP2ポートに接続され、第6図のように、P2ポートの信号が「0」から「1」に切換わったときに出力がしレベルに切換わって、セットされた時間(ACxn)だけしレベルを保ち、上記インパータ4aの各トランジスタ40a~401に対してゲートアンプ42~44を通話状態とする。

主回路部4の昇圧チョッパ4bを制御する信号 (C1, C2)は、出力ポート79のP5ポート

- 14 -

界磁コントローラ5を制御する信号(F)は、 出力ポート78のP1ポートから出力パッファー 80を介して出力される。

このような内部構成のコントロールユニット 6 が、プログラムに従って例えば後述のフローチャートに示す制御を行なうことにより、第 1 図中に示した作動制御手段 2 1、故弊後出手段 2 2 および接続変更制御手段 2 3 としての機能を築すようになっている。

- 1.5 -

パックグラウンドルーチン製略

第8図(a)(b)は一連のバックグラウンドルーチンであり、このバックグラウンドルーチンにおいては、スタートすると、先すステップS1でシステムのイニシャライズを行なう。この際、出力ボートにおけるP1、P2、P3。P4ポートを「O」、P5ポートを「1」とする。次にステップS2で、後述のインタラブトルーチンで求められたTDC開期TTからエンジン回転数NeRを「Nen~20/TT」と計算し、ステップS3。S4でスロットル開度TAおよびスタータスイッチ信号STを入力する。

続いてステップS5. S6でエンジン始動中かどうかを調べ、始動中である場合は後述のようにステップS7. S8で始動用のモードセットおよびトルク設定を行なう。

エンジン始動中でなければ、後述のようにステ ップS9~S33で、選転状態の判別やエンジン 駆動力伝達状態の判別等に基づき、加速アシスト 制御を行なうべき状態の場合と、トルクリップル

第8因乃至第10回は上記のようなハード構成 の装置による制御の具体例をフローチャートで示 している。このフローチャートに示す例では、作 動制御手段21の機能を果す処理として、エンジ ン始動時に上記電気装置3をスタータとして用い、 エンジン始動後も加速時には電気装置3をモータ 状態として正の駆動トルクを付与する加速アシス ト制御を行ない、低回転低負荷等の所定運転状態 ではエンジンのトルク変動に対してこれを抑制す るように 缶 気 装 置 3 を 周 朋 的 に モ - タ 状 髭 と 発 ฿ 複状銀とに切換えるトルクリップル制御を行ない、 これらの紹合以外は電気装置3を資常の発紙機と して用いるようにしている。また故障核出手段2 2 および接続変更制御手段23の機能を果す処理 として、モータ状態とするときの昇圧チョッパ4 bの作動時に、昇圧電圧を調べることによって故 弊を検出し、故障検出時にパイパスライン4cを オンとするようにしている。この具体例を以下に 説明する。なお、フローチャートに示した具体例 は6気筒エンシンを対象としたものである。

- 16 -

制御を行なうべき状態の混合と、その他の混合と で、それぞれに応じたモードセット、トルク設定 等の処理を行なう。

これら各種場合に応じた処理に続いては、後述のように、ステップS34~S50で、昇圧チョッパ制御、故障判定、故障時の処理等を行なう。 それからステップS2に戻る。

なお、上記の各種場合に応じたモードセットはモードフラグF-Nodeによって行なう。このモードフラグF-Nodeは「O」がスタータモード、「1」がトルクリップル制御モード、「2」が発電機モード、「3」が加速アシスト制御モードを示す。ハックグラウンドルーチンにおけるエンジン始動中の処理

上記のステップS5、S6においてスタータス イッチ7Dがオンでかつエンジン低回転(Nen< 400rpm)であると判定したときは、エンジン始動中である。この場合は、ステップS7でモードフラグFwodeを「O」とすることによってモードをスタータにセットするとともに、ステップ

- 18 -

S 8で制御トルクCTをエンジン始動用の値CT Sに設定し、それからステップS 3 4 以降の処理 に移る。

知选権作時であって駆動力伝達状態(ステップ - 19 -

と判定するとともにステップS 2 2 で加速アシスト制御モード(F mode = 3)と判定したとさは、ステップS 2 3。S 2 4 で加速アシストタイ・マT M A をディクリメントしてこのタイマTM A が O 、より大か否かを調べる。そして、ステップS 2 4 での判定がY E S となる加速アシスト制御時間中は、モードフラグF modeおよび制御トルクCTを上記のステップS 1 8。S 1 9 で設定した他に保ったまま、ステップS 3 4 以降の処理に移る。

なお、ステップS 2 4 で加速アシスト制御時間が経過したことを判定した場合は加速アシスト制御を停止し、またステップS 1 4。S 1 5 あるいはステップS 2 D、S 2 1 で駆動力非伝達状態にあることを判定した場合も、エンジン回転数の追放の上昇を受けるため加速アシスト制御は行なわないようにし、これらの場合は、次に説明するトルクリップル関都条件料定の処理に以降する。パックグラウンドルーチンにおけるトルクリップ

ル制物に関する処理

加速アシスト制御を行なわない場合は、トルク

S14.S15の判定がNO)のときは、ステップS16でモードフラグFiodeが「3」か否か、つまり既に加速アシスト制師モードとなっているか否かを調べる。ステップS16の判定がNOのときは、加速アシスト制御開始のための初取定として、ステップS17で加速アシストが知らのを決める加速アシストタイマTMAをTMAOの位に初期化し、ステップS18でモードを加速アシスト制御にセット(Fiode - 3)するとともにステップS19で制師トルクCTを加速アシスト制御にセット(Fiode - 3)するとともにステップS19で制師トルクCTを加速アシスト制御用の所定の正の値CTAにセットする。それ

から、ステップS34以降の処理に移る。

加速アシスト制御モードへ移行してからの加速操作や加速操作後は、起動力伝達状態にある場合に、所定の加速アシスト制御時間が経過するように対した。 か、上記ステップS16で既に加速アシスト制御 も一ドになっていると判定したとき、あるいは知 を操作後にステップS20。S21で起動力伝達 状態(クラッチ新でもニュートラルでもない状態)

- 20 -

リップル制卸条件判定のための処理として、ステップS25, S26でスロットル阅放TAが所定質(例えば30%)より低酸度か否かの判定をひり、ないでは、200kmが所定的(例えば200kmがあかの判定を行なう。そのでは、ステップS28でものでは、ステップS28では、ステップS28でもしているインタラブトをして、表述するインタラブトにによって発電機状態(CTSO)がモータ状態

発電視状態のときは、ステップS29でフィールド電波を透電(P1ポートを「1」)した後、ステップS30~S32で、現在時刻TB1を設込んで前日時刻TB2からの軽適時間を調べ、後述の第2インタラプトルーチンで求められたTDF時間が軽適(TB1-TB2≧TDF)した時にフィールド電波をカット(P1ポートを「0」)し、それからステップS34以降の処理に移る。

- 22. -

また、モータ状態であれば、ステップS28からステップS34以降の処理に移る。

<u>バックグラウンドルーチンにおける通常の発電機</u> 状態とするときの処理

エンジン始動後であって加速アシスト制御およびトルクリップル制御を行なわないとき、つまりステップS25。S26の判定がNOのときは、ステップS33でモードを発電機にセット(F BO de = 2)し、それからステップS34以降の処理に移る。

<u>バックグラウンドルーチンにおける昇圧チョッパ</u> 制御および故障時の制御等の処理

上記の各場合に応じた処理に続いてステップS
34、S35では、パックグラウンドルーチンを
1ms毎に最返すようにするため、FRC69か
5弦込んだ現在時刻下B1と前回時刻下B2とか
を調べて1ms軽温するまで特つ。それから、
ステップS36で前回時刻下B2を更新する。
ステップS37で、被配昇圧チョッパフェイルフラグFFCが「1」か否かにより、既に故障
ー 23 ー

4 D の作助の停止を行なうので、ステップS40からそのままステップS2に戻る。

また、スタータモード(F mode = O)もしくは 知速アシスト制御モード(F mode = 3)の紹合と、 トルクリップル制御モード(F mode = 1)の場合 において制御トルクCTがOより大のときは、次 のようなステップS42以降の処理に移る。

ステップS42では昇圧電圧VCを入力し、袋
いてステップS43で昇圧電圧VCを設定値(3
3 V)と比較し、設定値より低いときはさらにステップS44で、昇圧電圧VCが故障判定基準値(上記設定値よりも充分に低い一定値)V® 以下か否かにより、昇圧チョッパ4Dが故障か否かを選べる。そして故障でない範囲、つまり昇圧電圧VCが故障判定基準値より百い範囲では、昇圧電圧VCが設定値より低ければ昇圧チョッパ刻御用デューティDCを一定値入DCだけ被少し(ステップS45)、また設定値より百ければ上記デューティDCを一定値入DCだけ被少し(ステップS45)、設定値と等しければ上記デューティD

が検出されているか否かを買べる。

ステップS37の判定がNOのとき(故障が未 だ検出されていないとき)は、ステップS38で 電気装置制御のモードを示すモードフラグFaode が「0′」。「3」のいずれかであるか、それ以外 であるかを判定し、モードフラグFBodeが「0」。 「3」以外であるとさは、さらにステップS39 でモードフラグFBodeが「2」か否かを買べ、そ の判定がNOのとき、つまりモードフラグF mode が「1」のときは、さらにステップS40で制御 トルクCTが正か否かを判定する。これらステッ プS38~4.0.の判定に基づき、発電機モード (Fmode-2)の場合は、ステップS41で、P 4 ポートおよび P:5 を「O」に包つ(昇圧チョッ パ4 bのMOS・FET.4.5 aをオン、MOS・ FET45Dをオフの状態に保つ)ことにより、昇 圧チョッパ4bの作動を停止してから、ステップ S2に戻る。トルクリップル钥・配モードの名合に おいて制御トルクCTがOより小となったときに は、後述のインタラプトルーチンで昇圧チョッパ

C はそのままとする。そして、ステップS 4 7。 S 4 8 で、P T M 7 タイマに [D C × 1 m s] を、 セットするとともに P 4 ポートの 「 O 」 から 「 1 」 への切換を行なうことにより、昇圧チョッパ 4 D を作動させる。それからステップS 2 に戻る。

また、上記ステップS44で故障であることを 判定したときは、ステップS49で昇圧チョッパーフェイルフラグFFCを「1」にセットするとと もに、ステップS50でP3ポートを「1」とす ることによりリレー4dを作動させてパイパスラインとし、それからステップS2に戻 イン4cをオンとし、それからステップS2に戻る ルーチンが観返されるときは、上記ステップS3 7の判定がYESとなり、この組合はステップS3 38以降の知恵を行なわずにパイパスラインオン の状態を維持したまま、ステップS2に戻る・ インタラプトルーチン

第9図は第1インタラプトルーチンであって、 基準位置信号G毎にスタートする。このルーチン では、ステップS60で角度信号のカウンタCN

- 26 -

Eをクリアしてリターンする。

・第10回は第2インタラアトルーチンであって、 角度信号NE(1°СА)のにスタートする。このルーチンでは、先ずステップS 6 1 でFR C 6 9から角度信何NEの割込時期TNE1を設込み、ステップS 6 2 で今回の割込時期TNE1を設め回の割込時期TNE3との差によって角度信号NEの開助ATを計算し、ステップS 6 3 で前回の割込時期TNE3を更新する。続いてステップS 6 4でカウンタCNEの値を調べることによって120°C A 推過か否かを驚べる。

この判定に基づき、120°CAおきの各気筒のATDC10°CA毎に、ステップが65で今回割込時割TNE1と前回ATDC10°CAの翻込時割TNE2との差によりTDC周囲TTを計算し、ステップS66で前回ATDC10°CAの割込時割TNE2を更新する。それからステップS67に移る。ステップS67に移る。

ステップS67では角度信号NEのカウンタC

- 27 -

ステップS68でトルクリップル制御 (Fnode ■1)であることを判定した名合は、ステップS 74でクランク角(カウンタCNEの値)に応じ てテーブルから制御トルクCTを計算する。この 名合の制御トルクCTは、エンジンのトルク変動 を抑制するような預定の特性で正の値と負の値と にわたって貴期的に変動するように、予めクラン ク角に対応づけて設定され、テーブルとして記憶 されている。そしてこのテーブルから計算された 制御トルクCTに基づき、ステップS75でモー タ状態(CT>O)が発電機状態がを置べ、モー タ状態であればステップS69~S73の処理を 行ない、発電機状態であれば、ステップ576で 界圧チョッパ4 bの作動を停止するとともに、ス テップS77で吸収トルクに相当する制御トルク CTの世に応じてテーブルからフィールドコイル のデューティく1ms中の通電時間)TDFを計 * 苺し、それからリターンする。

ステップS68で発電器モード(Finde-2) であることを判定した組合は、ステップS78~ NEをカウントアップする。次にステップS68で、モードフラグFaodeが「1」であるか、「2」であるか、「0」もしくは「3」であるかを判別する。

ステップS68でスタータモード(Faode=ひ) もしくは加速アシスト制御モード(Faode = 3) であることを料定した名合は、ステップS69で フィールド電波を通電状態(P1ポートを「1]) に召つとともに、ステップS70で、カウンタC NFの笛とバックグラウンドルーチンのステップ S8またはステップS19でセットした何如トル クCTの値とに応じ、電気装置3のインパータ4 a における各相の通知角度(A A C xn)をマップ から計算する。そしてステップS71で通電角度 - A A D xnを通電時期 A C xaに変換(A C xa= A A Cxn×AT)し、ステップS72で各通電時間A CXBをPTN1~PTM6タイマにセットし、ス テップS73でインバータ4aを再始動(P2ボ ートの「0」「1」信号切換)してから、リター ンする.

- 28 -

SBOで、パッテリ電圧VBが終準値(14.7 V)より大か小か等しいかに応じてフィールド電 ををカット(P1ポートを「OJ)、通電(P1 ポートを「1J)またはそのままの状態としてか 5リターンする。

制御の具体例による作用

- 30 -

の処理が行なわれることにより、エンジンのクランク角に応じて周期的に発出機状態によるトルク 吸収、モータ状態によるトルク供給が行なわれ、 エンジンのトルク変動が抑制される。これら以外 の場合は、ステップS33およびステップS78 ~S80の処理により、発電機状態とされる。

そして、モータ状態とされるときは、ステップ S42~48の処理により、昇圧チョッパ4 b が 作動されて電圧が設定値まで昇圧され、この昇圧 チョッパ4 b からインパータ4 a を 軽 て 割卸され、 た電流が揺気 酸 本 体 3 0 のステータコイル 3.5 に供給される。また、発電観状態とされるが、 昇圧チョッパ4 b の昇圧動作が停止されるが、 昇であれば、電気 酸 本 体 3 0 からパッテリ 9 へ の充電が昇圧チョッパ4 b のMOS・FET4 5 a を 通して行なわれる。

ところで、昇圧チョッパ4Dに断線や素子致損等の故障が生じると、モータ状態のときには昇圧 チョッパ4bからの電流の供給ができなくなる。 このような故障が生じたときは、昇圧電圧VCが

充電が不能となることに起因して上記の比が異常に変化したときにこれを検出する等により、故弊 の検出を行なうようにしてもよい。

また、昇圧チョッパ4 b の故障時に、パイパスライン4 c をオンとする制御に加え、選転者に故障を知らせるため警報手段を作動させるようにしてもよい。

(発明の効果)

以上のように本発明は、エンジンにトルクを与える電影手及に対する通電制制の路に見 ない とり 電圧 日本 の の 数 に この 電 と が で の 数 に この な に な な な な な な な な な な な な な な な な で さ る も の で あ る。

異常に低くなることから、ステップS 4 4で故障が検出され、この検出に基づき、ステップS 4 9。S 5 0 の処理によってパイパスライン 4 c がオンとされることにより、昇圧チョッパ 4 b を パイパスしてパッテリ 9 とインパータ 4 a とが接続される。従ってこの故障時にも、パッテリ 9 からインパータ 4 a を 介して電気装置本体 3 0 のステータコイル 3 5 に電路が供給される。

また、このように故障の検出に基づいてパイパスライン4cがオンとされた後は、この状態が能持されるため、発電膜状態とされたときも、パイパスライン4cを通して充電が行なわれる。そって、発電機状態のときに、故障によって充電不能となることも防止される。

なお、上記支護例では、昇圧チョッパ4bの故障の検出を、モータ状態のときの昇圧低圧VCを調べることによって行なっているが、発気機以際のときにも、例えばステップS78~80の処理を制御されるフィールド電流の適電時間とカット時間との比を調べ、昇圧チョッパ4Dを適しての

- 32 -

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の実施例に係るエンジンの制御 装置の全体構造観略図、第2回は電気装置本体の 構造を示す一部切欠斜視圏、第3回は電気装置に おける主自路部および界磁コントローラの回路図、 第4回はコントロールユニットのプロック図、第 5四万至第7回はコントロールユニットにおいる 各種信号についてのタイミングチャート、第8回 (a) (b) 乃至第10回は制御の具体例を示す フローチャートである。

1 ーエンジン、3 一般気装置、3 〇一電気装置 本体(電気駆動手段)、4 …主回路都、4 a …インパータ(切換手段)、4 b 一昇圧チョッパ(電 圧昇圧手段)、4 c ーパイパスライン、4 d …リレー、6 …コントロールユニット、9 …パッテリ、2 2 一故解核出手段、2 3 …接級変更制御手段。

- 34 -

